Diagnose Starter-Pack

LAUNCH





Erste Schritte

Sprache ändern X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO PRO HD+4 X-431 EURO TAB II5 Zeitzone ändern X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO PRO HD+7 X-431 EURO TAB II8 WLAN verbinden X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO PRO HD+ 10 Gerät registrieren Software Verlängerung Rückmeldung der Diagnose X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO TAB II 25 LKW-Software Freischaltung



Sprache ändern

Die Geräte werden standartmäßig in englischer Ausführung geliefert und können nur manuell geändert werden.

Creader Professional MOT III

Drücken Sie die **ŵ**-Taste

2 Gehen Sie zum Menüpunkt $\textcircled{$ $\longrightarrow }$ **Settings** \rightarrow **Languages & input** \rightarrow **Languages**

• 8		题 # 🖓 📕 2:53
	~	
		🛀 🕹

3 Tippen Sie auf Add a language und wählen im darauffolgenden Menü Deutsch aus

4 In Language preferences können Sie nun den Punkt Deutsch gedrückt halten und diesen an die oberste Position ziehen

Ś		题 #
÷	Language preferences	
1	English (United States)	
2	Deutsch (Deutschland)	
+	Add a language	
		3



X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO PRO HD+

1 Gehen Sie zum Menüpunkt **Settings** → **System** → **Languages & input** → **Languages**



- 2 Tippen Sie auf Add a language und wählen im darauffolgenden Menü Deutsch aus
- **3** In Language preferences können Sie nun den Punkt Deutsch gedrückt halten und diesen an die oberste Position ziehen

■ ®		题 🕯 🖓 🛢 2:54
	Language preferences	:
1	English (United States)	=
2	Deutsch (Deutschland)	=
+	Add a language	



X-431 EURO TAB II

1 Gehen Sie zum Menüpunkt Other Modules → Tablet Setting → Languages & input → Languages



2 Tippen Sie auf Add a language und wählen im darauffolgenden Menü Deutsch aus

3 In Language preferences können Sie nun den Punkt Deutsch gedrückt halten und diesen an die oberste Position ziehen

• 8		赢 🕯 🏹 🖥 2:54
÷	Language preferences	:
1	English (United States)	=
2	Deutsch (Deutschland)	=
+	Add a language	



Zeitzone ändern

Standartmäßig ist die Zeitzone auf automatisch geschaltet. Jedoch ist es zu empfehlen diese manuell auf die Mitteleuropäische Zeit zu stellen, da es sonst zu Komplikationen kommen könnte. Bei dem X-431 EURO PRO 5 und dem X-431 EURO TAB II ist dies eine Pflichteinstellung zum reibungslosen Ablauf der SecureGateWay Funktion.

Creader Professional MOT III

- **1** Drücken Sie die **ŵ**-Taste
- **2** Gehen Sie zum Menüpunkt $\textcircled{iii} \rightarrow \textbf{Einstellungen} \rightarrow \textbf{Datum & Uhrzeit}$



3 Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen** und wählen im darauffolgenden Menü **Amsterdam** aus

ŝ.	* 🗸 🔳 1:11
≡ Datum & Uhrzeit	
Autom. Datum/Uhrzeit Zeit aus Netzwerk beziehen	۰
Datum festlegen 9. März 2021	
Uhrzeit festlegen 1:11 nachm.	
Zeitzone auswählen GMT+01:00 Mitteleuropäische Normalzeit	
24-Stunden-Format 1:00 nachm.	0



X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO PRO HD+

1 Gehen Sie zum Menüpunkt Einstellungen → System → Datum & Uhrzeit



2 Tippen Sie auf Zeitzone auswählen → Region



7

3 Wählen Sie im darauffolgendem Menü Deutschland aus



X-431 EURO TAB II

1 Gehen Sie zum Menüpunkt Andere Module → Tablet-Einstellung → Datum & Uhrzeit



2 Tippen Sie auf Automatische Zeitzone

=	Dati	um & Uhrzeit	*	1
		Autom. Datum/Uhrzeit Zeit aus Netzweich ezeihen		
		Automatische Zeitzone Von Netzweit engegebene Zeitzone belbehalten	(P	
		Datum festlegen 9. Mirz 2021		
		Ultrzeli festlegen 13:13		
		Zeitzone auswihlten GMT=01:30 Mitteleuropäische Normalzeit		
		24-Stunden-Format 12.00		

3 Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen** und wählen im darauffolgenden Menü **Amsterdam** aus

	Autom. Datum/Uhrzeit Zeit aus Netzwerk beziehen	
	Automatische Zeitzone Vom Netzwerk engegebene Zeitzone beibehalten	
	Datum festlegen 9. Mil/2 2021	
	Uluzelt festlegen 13:13	
	Zeitzone auswählen GMT+01:00 Mitteleuropäische Normalzeit	
	24-Stunden Format 13.00	
Ç		ŵ



WLAN verbinden

Um die weiteren Schritte durchführen zu können und die wichtigsten Funktionen des Gerätes freizuschalten ist es notwendig, sich mit dem Internet zu verbinden.

Creader Professional MOT III

1 Tippen Sie auf die **ŵ**-Taste

2 Gehen Sie zum Menüpunkt $\textcircled{iii} \rightarrow$ Settings \rightarrow WLAN

• (8)		题 🕏 🖓 🛢 2:53
	CRP MOT III	
		**

3 Wählen Sie daraufhin ein Netzwerk aus der WLAN-Liste

Netzwerke die ein Passwort erfordern, erscheinen mit einem Schloss-Symbol. Geben Sie ein Passwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.

- 63		
= (8)	W/ AN	au ≭ ∨ = 255 ☆ :
	WLAN	÷ .
	An	•
•	Launch	
+	Netzwerk hinzufügen	





1 Tippen Sie auf diese Taste nach dem Starten ihres Geräts



 $\textbf{2} \hspace{0.1 cm} \texttt{Gehen Sie zum Menüpunkt Einstellungen} \rightarrow \texttt{Netzwerk \& Internet} \rightarrow \texttt{WLAN}$



3 Wählen Sie daraufhin ein Netzwerk aus der WLAN-Liste

Netzwerke die ein Passwort erfordern, erscheinen mit einem Schloss-Symbol. Geben Sie ein Passwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.



X-431 EURO TAB II

1 Gehen Sie zum Menüpunkt Andere Module → Tablet-Einstellung → WLAN



2 Wählen Sie daraufhin ein Netzwerk aus der WLAN-Liste

Netzwerke die ein Passwort erfordern, erscheinen mit einem Schloss-Symbol. Geben Sie ein Passwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.

- 755			* # 12.24
=	WLAN		¢ :
	An	•	
	Ψ.	Launch What Gispinichert	
	-	Launch	
	-	Launch Guest	
	+	Netzwerk hinzufügen	



Gerät registrieren

Nachdem sie das Gerät selbst vorbereitet haben können sie nun die App, des jeweiligen Modells, öffnen und sich dort anmelden, um auf die Diagnosefunktionen zugreifen zu können.

Creader Professional MOT III

1 Gehen Sie im Hauptmenü auf die CREADER PROFESSIONAL MOT III App



2 Tippen Sie auf Anmelden und daraufhin auf Neue Registrierung





3 Geben Sie nun die von Ihnen verlangten Daten ein und tippen auf Registrierung

Sollte die Fehlermeldung "**Kein Umsatzrekord**" auftauchen, senden Sie bitte eine E-Mail mit der betroffenen Seriennummer, an <u>registration@launch-europe.de</u>

4 Im nächsten Schritt können Sie Seriennummer und Aktivierungscode eingeben



Ein Konto erstellen	VCI aktivieren	Registrierung beenden
Seriennummer Aktivierungscode		
Aktivierungscode		
	Aktivieren	
o ist mein Aktivierungscode?		

5 Tippen Sie nun auf **AKTIVIEREN** um ihre Registrierung erfolgreich abzuschließen



X-431 EURO PRO 5

1 Gehen Sie im Hauptmenü auf die EuroPro5 App



2 Tippen Sie auf Anmelden und daraufhin auf Neue Registrierung





 \diamond

3 Geben Sie nun die von Ihnen verlangten Daten ein und tippen auf Registrierung

Sollte die Fehlermeldung **"Kein Umsatzrekord**" auftauchen, senden Sie bitte eine E-Mail mit der betroffenen Seriennummer, an <u>registration@launch-europe.de</u>

4 Im nächsten Schritt können Sie Seriennummer und Aktivierungscode eingeben





5 Tippen Sie nun auf **AKTIVIEREN** um ihre Registrierung erfolgreich abzuschließen



X-431 EURO TAB II

1 Tippen Sie auf Anmelden und daraufhin auf Neue Registrierung



2 Geben Sie nun die von Ihnen verlangten Daten ein und tippen auf Registrierung

Sollte die Fehlermeldung "**Kein Umsatzrekord**" auftauchen, senden Sie bitte eine E-Mail mit der betroffenen Seriennummer, an <u>registration@launch-europe.de</u>



3 Im nächsten Schritt können Sie Seriennummer und Aktivierungscode eingeben



2:39 🗉 🛡 🛞 🖬						x 0 :• •
Registrierung						
2		2			9	
Ein Konto erstelle	n	VCI akti	vieren	Regist	trierung beenden	
	ßeriennummer					
	Aktivierungsco	de				
		AKTIV	IEREN			
E I	Die 12-stellige Se hrer VCI können verden.	riennummer und im unten dargest	der 8-stellige Al tellten Umschlag	ctivierungscode 9 gefunden		
		×				
	Page 878 Product 87N 9800000001421	C REAC	PAGRE EN Podat EN BRICKKOKT 421	R = 8 7 R = 8 7		

4 Tippen Sie nun auf **AKTIVIEREN** um ihre Registrierung erfolgreich abzuschließen



X-431 EURO PRO HD+

1 Gehen Sie im Hauptmenü auf die Euro Pro HD App



2 Tippen Sie auf Anmelden und daraufhin auf Neue Registrierung





 \diamond

3 Geben Sie nun die von Ihnen verlangten Daten ein und tippen auf Registrierung

Sollte die Fehlermeldung **"Kein Umsatzrekord"** auftauchen, senden Sie bitte eine E-Mail mit der betroffenen Seriennummer, an <u>registration@launch-europe.de</u>

4 Im nächsten Schritt können Sie Seriennummer und Aktivierungscode eingeben





5 Tippen Sie nun auf **AKTIVIEREN** um ihre Registrierung erfolgreich abzuschließen



Software Verlängerung

Software Verlängerungen können separat erworben werden. Diese erhalten sie dann als Code, welchen sie verwenden können, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben.

Creader Professional MOT III

1 Tippen Sie auf Aktualisieren und daraufhin auf Verlängerung

Diagnose Software zurücksetzen Diagnose Software zurücksetzen Rückmeldung der	nmelden	Anr	CRP MOT III	
Diagnose Software zurücksetzen Rückmeldung der I Ligen Aktualisieren Profil Einstellung Aktualisieren 2 O ekwelisieren Aktualisieren Aktualisieren Aktualisieren 2 Fahrzeug Aktuelle Version Aktualisieren			<i>(</i> ?)	6
Aktualisieren Profil Einstellunge N (3) Aktualisieren 0 0 aktualisierbare Software Aktualisierbar 0 Fahrzeug Aktuelle Version Aktualisierbar	liagnose	Rückmeldung der Dia	Software zurücksetzen	Diagnose
0 ekuelisierbare Software Fahrzeug Aktuelle Version Aktuelisierba	n * • 1 102	Einstellungen	Profil	Aktualisieren
Fahrzeug Aktuelle Version Aktualisierba	Seriennummer	AIII Seri	Aktualisieren	0 aktualisierbare Software
	re Version	Aktualisierbare	Aktuelle Version	Fahrzeug

2 Tippen Sie auf Karte für Abonnementerneuerung und geben im darauffolgenden Menü ihren 24-stelligen Code ein

Die Softwarekarten können sie bei einem LAUNCH Europe Vertriebspartner oder in unserem <u>Online-Shop</u> erwerben.

LAUNCH		
Software K	arte	
	LAUN	СН
	Kartennummer	123456789012
	Passwort	123456789012345678901234
	Die Software Aktualision Verlängerung durch eine verschiedene Bereiche b Alle Rechte bei LAUNCI	ngolaatt git nu fit de Pockan, de brij LAINGH Europa nogestell werder und de voraalsezens Pin Kofu verentitzen. Die Schleve aktienkeurgetate komm entellen Bine kontaktionen Bie Hantler für weiner befomstervo H Europe GinbH vochehaten



X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO TAB II

1 Tippen Sie auf Software Update → Verlängerung → Configuration renewal



2 Tippen Sie auf Karte für Abonnementerneuerung und geben im darauffolgenden Menü ihren 24-stelligen Code ein

Die Softwarekarten können sie bei einem LAUNCH Europe Vertriebspartner oder in unserem <u>Online-Shop</u> erwerben.





X-431 EURO PRO HD+

1 Tippen Sie auf Software Update → Verlängerung → Configuration renewal



2 Tippen Sie auf **Karte für Abonnementerneuerung** und geben im darauffolgenden Menü ihren 24-stelligen Code ein

Die Softwarekarten können sie bei einem LAUNCH Europe Vertriebspartner oder in unserem <u>Online-Shop</u> erwerben.





Rückmeldung der Diagnose

Wenn das Gerät keine Verbindung mit dem Steuergerät aufbaut oder durch sonstige Störungen keine Diagnose erstellen kann, besteht die Möglichkeit den Diagnosebericht an uns zu melden, damit wir diese Situation analysieren und gegebenenfalls verbessern können.

Creader Professional MOT III

1 Tippen Sie auf **Rückmeldung der Diagnose** und wählen daraufhin die Automarke unter welcher die Diagnose fehlschlug



2 Wählen Sie in der darauffolgenden Liste die zu meldende Datei Identifizieren können sie diese anhand des Datums und der Uhrzeit.

		* 💙 🖡 3:24
	Rückmeldung der Diagnose	L
Fahrzeug	Dateiname	Datum
OPEL	987399000280_OPEL_20210219163222	2021-02-19 16:32:22
OPEL	987399000280_OPEL_20210219162046	2021-02-19 16:20:46
OPEL	987399000280_OPEL_20210219144907	2021-02-19 14:49:07
OPEL	987399000280_OPEL_20210219133759	2021-02-19 13:37:59
OPEL	987399000280_0PEL_20210219131846	2021-02-19 13:18:46
		Alle auswählen Absenden





3 Wählen Sie unter **Fehlertyp auswählen**, die Option **2: Zugriff auf System**

fehlgeschlagen und geben Sie sowohl die obligatorischen Daten ein, als auch ihre Telefonnummer oder Email-Adresse, damit wir uns bei ihnen melden können

0			* ▼
	Rückmeldu	ing der Diagnose	
ehlertyp auswählen(Obl	igatorische)		
1: Dieses Fahrzeugmodell ist nicht vorhanden	2: Zugriff auf System fehlgeschlagen	3: Durchführung des Fehlercodes	4: Datenstrom
5: Betätigungstest	6: Sonderfunktion	7: Andere	
Fenierbeschreibung (C	bligatorische)		
Femeroeschreibung (C	bligatorische) en (Fahrzeugmodell, Modellji	ahr, fin und detaillierte Besc	chreibung) eingeben

4 Tippen Sie auf TESTPROTOKOLL ÜBERSENDEN

Sie können den Status ihrer Rückmeldung unter dem History Feedback Tab einsehen

8		Rückmeldung	g der Diagnose		*▼
Dispression for HYUNDAI by LALINCH	OPEL by LAUNCH	Olignostics for OIL RESET	Diagnostics for IMMO by LAUNCH	Disgnostics for KIA by LALINCH	Disground for BRAKE RESET by LAUNCH
					History
					Feedback





1 Tippen Sie auf **Rückmeldung der Diagnose** und wählen daraufhin die Automarke unter welcher die Diagnose fehlschlug



2 Unter Rückmeldungsprotokoll können sie dann die zu meldende Datei auswählen

Identifizieren können sie diese anhand der FIN und dem Zeitstempel ① Jahr/Monat/Tag & ② Stunde/Minute/Sekunde





3 Wählen Sie unter Art des Problems der Rückmeldung auswählen, die Option System- oder Funktionszugriff fehlgeschlagen und geben Sie die obligatorischen Daten ein

Optional ist es möglich die obligatorischen Daten, mit einer Problembeschreibung, Screenshots und Datenstromdateien zu ergänzen um den Problemlösungsprozess zu beschleunigen.

Duproze fur Drug Justice fur OPEL 99/280025229_OPEL_20201013163857 Van Louroy 2. Art des Problems der Rückmeldung auswählen Veueste Softwareversion:V42.30 deueste Softwareversion:V42.30 darker-OPEL Befragen oder Fehler Sonderfunktionen darker-OPEL Sonderfunktionen System- oder Funktionszurgiff Andere Bitte steller Sie die folgenden Informationen (Punkte mit * sind obligatorisch) zur W Bitte steller Sie die folgenden Informationen (Punkte mit * sind obligatorisch) zur W	
OPEL 989280025229_0PEL_20201013153857 warLAUNCY 2. Art des Problems der Rückmeldung auswählen Aktuelle Softwareversion:V42.30 Befragen der Fehler Sonderfunktionen Veueste Softwareversion:V42.30 Befragen der Fehler Sonderfunktionen Veueste Softwareversion:V42.30 Befragen der Fehler Sonderfunktionen Der Funktionszugriff Andere Bitte stellen Sie die folgenden Informationen (Punkter mit * sind obligatorisch) zur W	
veri LAMON 2. Art des Problems der Rückmeldung auswählen Aktuelle Softwareversion V42.30 Warke-OPEL Befragen oder Fehler Sonderfunktionen Image: Softwareversion V42.30 Warke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Fehlgeschlagen Andere Image: Softwareversion V42.30 Warke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Fehlgeschlagen Andere Image: Softwareversion V42.30 Warke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Fehlgeschlagen Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Weiter Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 Marke-OPEL Image: Softwareversion V42.30 M	
Aktuelle Softwareversion V42.30 Veueste Softwareversion V42.30 Marke-OPEL IN:WOLOSDL08A6029384 Bitte stellen Sie die folgenden informationen (Punkte mit * sind obligatorisch) zur V	
Veueste Softwareversion:V42.30 Marker-OPEL IN:WOLOSDL08A6029384 Bitte steller: Sie die folgenden informationen (Punkter mit * sind obligatorisch) zur V	
Bitte stellen Sie die folgenden Informationen (Punkte mit * sind obligatorisch) zur V	
	erfügung
* Corsa-D * 2010	
* ABS * Stellglied	
Keine Kommunikation	
* info@launch-europe.de	

4 Tippen Sie auf **TESTPROTOKOLL ÜBERSENDEN**

Sie können den Status ihrer Rückmeldung unter dem History Feedback Tab einsehen

10:11 🗉 🛦 📾 🛞 🔸		8 🖓 615 🕯
Rückmeldung der Dia	gnose	
		Seriennummer 989280025229
Rückmeldung der Diagnose	History Feedback Offline-Liste	📀 Bearbeitet 😑 In Bearbeitung 🕒 Noch nicht erledigt
Fahrzeug	Einreichungszeit	Protokoll
OPEL	2021-02-22 10:11:35	OPEL20201013163857



X-431 EURO PRO HD+

1 Tippen Sie auf **Rückmeldung der Diagnose** und wählen daraufhin die Automarke unter welcher die Diagnose fehlschlug



2 Unter Rückmeldungsprotokoll können sie dann die zu meldende Datei auswählen

Identifizieren können sie diese anhand der FIN und dem Zeitstempel ① Jahr/Monat/Tag & ② Stunde/Minute/Sekunde





3 Wählen Sie unter Art des Problems der Rückmeldung auswählen, die Option System- oder Funktionszugriff fehlgeschlagen und geben Sie die obligatorischen Daten ein

Optional ist es möglich die obligatorischen Daten, mit einer Problembeschreibung, Screenshots und Datenstromdateien zu ergänzen um den Problemlösungsprozess zu beschleunigen.

uckmeldung der Diagnos	se	
Diagnose für	1. Rückmeldungsprotokoll auswählen	Datei auswählen
OPEL	989280025229_OPEL_20201013163857	8
van LAUNCH	2. Art des Problems der Rückmeldung a	auswählen
ktuelle Softwareversion:V42.30	Befragen oder Fehler	Sonderfunktionen
Ieueste Sottwareversion:v42.30 Iarke:OPEL IN:WOLOSDL08A6029384	System- oder Funktionszugriff fehlgeschlagen	Andere
	Bitte stellen Sie die folgenden Informationer	n (Punkte mit * sind obligatorisch) zur Verfügung
	* Corsa-D	* 2010
	* ABS	* Stellglied
	Keine Kommunikation	
	* info@launch-europe.de	

4 Tippen Sie auf TESTPROTOKOLL ÜBERSENDEN

Sie können den Status ihrer Rückmeldung unter dem History Feedback Tab einsehen

10:11 🖪 🛦 🗐 🛞 🔸		ž ÷♥ 69% 🕯
Rückmeldung der Dia	gnose	
		Seriennummer 989280025229
Rückmeldung der Diagnose	History Feedback Offline-Liste	🤣 Bearbeitet 🗢 In Bearbeitung 🕒 Noch nicht erledigt
Fahrzeug	Einreichungszeit	Protokoll
COPEL	2021-02-22 10:11:35	OPEL20201013163857



LKW-Software Freischaltung

Das EURO TAB II und EURO PRO 5 sind auf die Diagnose von PKWs ausgelegt. Jedoch ist es auch möglich, durch den zusätzlichen Erwerb eines passenden HD-Geräts, Diagnosen an LKWs durchzuführen.

X-431 EURO PRO 5 mit HD-Box 3

1 Tippen Sie auf **persönliche Center** und daraufhin auf VCI aktivieren



2 Im nächsten Schritt können Sie Seriennummer und Aktivierungscode eingeben



X-431 EURO TAB II mit HD-PACK

1 Tippen Sie auf Software Update → Verlängerung → LKW Package Purchase/Renewal → KARTE FÜR ABONNEMENTSERNEUERUNG

Intelligente	Diagnose	Lokale Diagnose	Schr	nelle Servicefunktionen
t Software Update	Diagnostikgeschio	the Ferndiagnose	Rückmeldung der Di	iagn ADAS
	f 🗐	×	\bigcirc	
Werkzeugkasten	Fahrzeugabdecku	Ing	User Info	Andere Module
0	8			ŵ ⊅
Ö				80¥ #14
	9		9	ASeriennummer 98989000420
tualisierbare Opdate	e(O)			
oftware Update tualisierbare Softwar Alle Software ahrzeug	e(0) Häufig verw	endete Software	ې Gu	eben Sie den Modellnamen e Undate content
Sottware Updat tunkiserbare Software Alle Software ahrzeug	(O) Häufig verw Aktuelle Versio	endete Software	QG ngaket- e	eben Sie den Modellnamen e
software Updat tuolisienbare Software Alle Software	Häufig verw	endete Software	e of the second s	aban Sie den Modellnamen e Uplate content
software Updat tualisierbare Software Alle Software	(d) Häufig verv Attuelle Verrio	endete Software	e Aktualisieren Eir	aban Sie den Modellnamen e Uplate content >Klick Uplate Verlängerung
Software Updat tualiserbare Software Alle Software ahrzeug	r(d) Häufig verv Attuelle Verrio	endete Software	Attualisieren Eir	sban Sie den Modellnamen e Vydate content vKlick Update Verlängerung Ω ♪
Software Updat tuolisienbare Software Alle Software ahrzeug	(f) Häufig verv Aktuelle Versio	endete Software	Aktualisieren Eir	eben Sie den Modelhamen e Update content vKlick-Update Verlängerung
Software Updat tuolisienbare Software Alle Software ahrzeug © .okale Diagnoss Alle Giagnoss	(2) Häufig verv Aktuelle Versio	endete Software	Aktualisieren Eir	eben Sie den Modelinamen e Uplate content Viclick Update Verlängerung
Software Updat tuelisierbare Software Alle Software ahrzeug	Häufig verv Häufig verv Aktuelle Versio	endete Software	Aktualisieren Eir	eben Sie den Modellnamen e Update content +Klick-Update Verlängerung
Software Updat tueleisebare Software Alle Software ahrzeug Cokale Diagnose IN erkennen Alle LKW Package Purchase/ Renewal	(2) Häufig verv Aktuelle Verrie	endete Software Attudisierbare installation Version installation a Europa Asien Chir Meine Bestellungen	Aktualisieren Ei Aktualisieren Ei Aktualisieren Pin	eben Sie den Modellnamen e Update content Verlängerung C -Eikennung Store
C C C C C C C C C C C C C C C	(2) Hitchig verv Attuelle Verrio Verbreitet Amerik Configuration renewal	endete Software Attualizierbare Version installizier goß a Europa Asien Chir Meine Sestellungen	na Austria OBD Pin	eben Sie den Modelhamen e Update content Verlängerung
Image: Software Update Alle Software Alle Software ahrzeug Image: Software Image: Software Image: Software Alle LKW Package Purchase/ Renewal	(2) Hilding verve Attuelle Verrier Verbreitet Amerik Configuration	endete Software Attualisierbare Version insuliation godi a Europa Asien Chir Meine Sestellungen	Aktualisieren Eir	eben Sie den Modellnamen e Update centent vKlick-Update Vertingerung

2 Im nächsten Schritt können Sie ihren 24-stelligen Aktivierungscode eingeben







